



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0053-42	FECHA:	10/10/2,025




Foto 1: Estado de la lámina



Foto 2: Madera en mal estado



Foto 3: Puertas en mal estado.



Foto 4: Ventanas en malas condiciones.



Foto 5: Piso de aulas en mal estado



Foto 6: Pintura de pared de aulas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edufya Yesenia Jimenes Mel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0053-42	FECHA:	10/10/2,025



Foto 7: Fogón en malas condiciones



Foto 8: Lava trastes en malas condiciones.



Foto 9: Mueble de cocina en mal estado.



Foto 10: Plancha en mal estado, azulejos despegados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edulfa Yesenia Jimenes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

