



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenago  | MUNICIPIO:                     | Cuilco           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | aldea El Chilcal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0054-45 | FECHA:                         | 17-09-2025       |



Foto 1: puertas inseguras; es necesario instalar puertas de metal



Foto 2: se construirá un poyo para mejorar la cocina



Foto 3: piso en mal estado (es necesario piso nuevo)



Foto 4: área en la que se pondrá piso mejorado



Foto 5: peligro; parte norte del área donde se pondrá maya perimetral



Foto 6: peligro; parte suroeste donde se pondrá muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Enrique Escobar*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

