



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, aldea San Francisco El Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0055-43	FECHA:	6/06/2025




Foto1: Falta de puerta



Foto 2: Mantenimiento de ventanas




Foto 3: Piso en malas condiciones



Foto 4: Pintura en mal estado



Foto 5: Tasa en malas condiciones



Foto 6: Repello en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Floridama MARTINES

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

