

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buena Vista, aldea Yerba Buena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0075-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Lámina en mal estado.




Foto 2: Estructura de madera deteriorada.



Foto 3: Balcones en mal estado.



Foto 4: Vidrios quebrados.



Foto 5: Canal deteriorado.



Foto 6: Inodoro en mal estado y quebrado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión "

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, aldea Yerba Buena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0075-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: Malla en mal estado.




Foto 8: Interruptores dañado.



Foto 9: Depósito de agua deteriorado.




Foto 10: Estufa rural en mal estado.



Foto 11: Pila deteriorada y quebrada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE Mixta



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

