

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buena Vista, aldea Yerba Buena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0075-42	FECHA:	20/11/2025



Foto1: Sutipución de lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Balcones para ser colocados.



Foto 4: Colocación de vidrios.



Foto 5: Armandos los canales de metal



Foto 6: sustracción de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, aldea Yerba Buena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0075-42	FECHA:	20/11/2025



Foto7: Colocación de malla.



Foto 8: Cambio de tomacorriente.



Foto 9: Colocación del depósito de agua.



Foto 10: Mantenimiento de estufa rural.



Foto 11: Colocación de pila de concreto de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento




Firma y Sello Director del E.O.R.M.

