

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Oajaqueño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0085-42	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Piso



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermenegildo Soto Gomez
Firma y sello del Presidente de la OPEF FAMILIA
Escuela Rural N.º 1, Aldea Oajaqueño, Cuilco, Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Rural N.º 1, Aldea Oajaqueño, Cuilco, Huehuetenango