

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Oajaqueño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0085-42	FECHA:	21/11/2025




Foto 1: Cambio de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de piso de granito



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermenegildo Soto Gómara
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

