



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Oajaqueño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0085-42	FECHA:	28/11/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Sustrucción de piso de granito




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustrucción de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermenegildo Soto Gómez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

