



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guayabal, aldea Cancuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0094-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Techo en malas condiciones



Foto 2: estructura de techo en mal estado.



Foto 3: Puerta de metal en mal estado



Foto 4: Ventanas en pesimas condiciones



Foto 5: Piso en mal estado



Foto 6: Pintura deteriorada de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

belia matul

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Servicios sanitarios y accesorios en mal estado



Foto 8: Circulacion con malla en mal estado.




Foto 9: Estufa rural en mal estado




Foto 10: Deposito de agua en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

