

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Esperanza, aldea Cumil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0097-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Laminas en mal estado



Foto 2: Madera deteriorada



Foto 3: Puertas deterioradas



Foto 4: mantenimiento de piso




Foto 5: Mantenimiento de tuveria para agua pluvial



Foto 6: Pintura en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Esperanza, aldea Cumil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0097-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Maya en mal estado



Foto 2: Tubos para aguas negras deteriorados



Foto 3: Estufa rural en mal estado



Foto 4: Pila en mal estado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

