

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz Regional
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0112-46	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Lámina en mal estado



Foto 2: Soporte de madera en mal estado



Foto 3: Puerta deteriorada



Foto 4: Ventana con malla



Foto 5: Vidrios rotos





Foto 6: balcones de metal en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz Regional
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0112-46	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Piso deteriorado



Foto 8: Piso en mal estado



Foto 9: Pintura Deteriorada



Foto 10: Pila quebrada



Foto 11: Pared desprotegida

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

