

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz Regional
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0112-46	FECHA:	19/11/2025




Foto 1: Instalación de lámina



Foto 2: Instalación de soporte de metal



Foto 3: Instalación de puerta



Foto 4: Instalación de ventana




Foto 5: Instalación de vidrios



Foto 6: Instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz Regional
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0112-46	FECHA:	12/11/2025



Foto 7: Elaboración de torta de cemento



Foto 8: Instalación de piso



Foto 9: Pintando la pared



Foto 10: Pila nueva




Foto 11: Elaboración de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

