

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz Regional
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0112-46	FECHA:	20/11/2025



Foto 1: Lámina Nueva



Foto 2: Soporte de metal nuevo



Foto 3: Puerta Nueva



Foto 4: Ventana con Vidrios



Foto 5: Vidrios Nuevos






Foto 6: balcones Nuevos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz Regional
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0112-46	FECHA:	20/11/2025



Foto 7: Torta de cemento en buen estado



Foto 8: Piso en buen estado




Foto 9: Pntura en buen estado



Foto 10: Pila instalada



Foto 11: Pared protegida

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--