



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paviltzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0211-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Techo en mal estado



Foto 2: Estructura del techo en malas condiciones



Foto 3: Ventana en mal estado



Foto 4: Piso deteriorado




Foto 5: Pintura desgastada en muros



Foto 6: Portón en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ruben Rigoberto
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paviltzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0211-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Circulación deteriorada



Foto 8: Sistema eléctrico en malas condiciones



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Ruben Rigoberto Domínguez Panierez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

