



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, aldea Islam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0271-43	FECHA:	14/05/2025



Foto1: Colocación de láminas.




Foto 2: Trabajo en Estructura de Techo.



Foto 3: Avance en la colocación de piso.




Foto 4: Poste para sujeción de portón




Foto 5: Trabajo del muro perimetral




Foto 6: Trabajando para mejoramiento de la Estufa Rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.