



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, aldea Islam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0271-43	FECHA:	12/06/2025



Foto1: Láminas nuevas colocadas.



Foto 2: Estructura de techo nuevo.



Foto 3: Piso nuevo.



Foto 4: Portón del Centro Educativo.



Foto 5: Circulación con malla.



Foto 6: Estufa Rural Mejorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Residente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

