

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HOJA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0217-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de techo.



Foto 2: Sustitución de canales pluviales y accesorios.



Foto 3: Sustitución de piso de granito.




Foto 4: Pintura en muros de interiores y exteriores



Foto 5: Sustitución de estructura de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P. ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público