

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMPAMENTO PARTE BAJA, ALDEA HOJA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0218-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de 26 unidades de vidrios de 3 ventanas.



Foto 2: Sustrucción de piso de granito.



Foto 3: Sustrucción de canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 4: Aplicación de pintura interior.



Foto 5: Sustrucción de 3 inodoros



Foto 6: Sustrucción completa del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isaura Nolasco

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMPAMENTO PARTE BAJA, ALDEA HOJA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0218-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustitución de estufa rural completa.



Foto 8: Aplicación de repello en paredes de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isaura Nolasco

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

