



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabunul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0225-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Lámina deteriorada



Foto 2: Estructura de techo deteriorada



Foto 3: Estructura de metal deteriorada



Foto 4: Puerta deteriorada




Foto 5: Mejoramiento de puerta de bodega



Foto 6: Reraparcion de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA Rural Mista

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Culco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabunul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0225-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Pintura en malas condiciones.



Foto 2: Tasa y accesorios en malas condiciones.



Foto 3: Sustitución de accesorio de red de agua en sanitarios.



Foto 4: Fogon en malas condiciones.



Foto 5: Mejoramiento de muebles de cocina.



Foto 6: Pared deteriorada y muro de contencion deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE:

Firma y Sello Director Centro Educativo Público: