

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zapotillo, aldea Buena Vista Las Mesas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0229-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Lámina deteriorada



Foto 2: Piso en malas condiciones



Foto 3: Piso en mal estado



Foto 4: Circulación en malas condiciones.



Foto 5: Sisterna deteriorada



Foto 6: Sisterna deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Salome B

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

