

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |            |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | CUILCO     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SOSÍ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0233-43 | FECHA:                         | 12/09/2025 |



FOTO 1: CUBIERTA DE LÁMINA CON AGUJEROS.




FOTO 2: ESTRUCTURA DE MADERA EN MALAS CONDICIONES



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANA.



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO EN MAL ESTADO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO AGRIETADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Olga Leticia Ramirez Ramirez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

