



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan de las Vigas, aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0236-43	FECHA:	9/12/2025



Foto1: Lamina en mal estado



Foto 2: lámina en mal estado



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA DETERIORADA



Foto 4: Balcon de metal deteriorado





Foto 5: Pintura deteriorada



Foto 6: Pintura en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---