



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sabino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0238-43	FECHA:	20/03/2025




Foto1: Estado de la lámina de una de las aulas.




Foto 2: Estado de la lámina en las aulas.




Foto 3: Estructura del techo de madera.




Foto 4: Madera deteriorada en el establecimiento.



Foto 5: Estado de la lámina y madera de las aulas de la escuela.





Foto 6: Rotoplast en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. R. Rivas

Firma y sello del Presidente de la EORM



Am y

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

