



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco El Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0239-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Lámina en mal estado.



Foto 2: Estructura de techo deteriorado.



Foto 3: Puerta de madera




Foto 4: Ventana de madera



Foto 5: Piso deteriorado



Foto 6: Circulación del predio escolar deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pausto Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco El Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0239-43	FECHA:	12/09/2025



Foto7: Inodoro en mal estado



Foto 8: Lavatrastos deteriorado.



Foto9: Pila en mal estado

Foto 5: Piso deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fausto Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

