



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco El Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0239-43	FECHA:	12/11/2025



Foto 1: Proceso de inslación de lámina.




Foto 2: Proceso de inslación de estructura de techo deteriorado.



Foto 3: Proceso de inslación de puerta de metal



Foto 4: Proceso de inslación de ventana



Foto 5: Proceso de colocación de piso



Foto 6: Proceso de levantamiento de circulación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fausto Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco El Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0239-43	FECHA:	12/11/2025



Foto7: Proceso de instalación de inodoro



Foto 8: Proceso de instalación de lavatrastos



Foto9: Proceso de instalación de pila

Foto 5: Piso deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fausto Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

