



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco El Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0239-43	FECHA:	21/11/2025



Foto1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Puerta




Foto 4: Ventana



Foto 5: Piso



Foto 6: Circulación del predio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fausto Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco El Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0239-43	FECHA:	21/11/2025



Foto7: Inodoro



Foto 8: Lavatrastos



Foto9: Pila

Foto 5: Piso deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fausto Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

