

CIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0246-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Cubierta de lámina (Láminas en mal estado)



Foto 2: Estructura de techo (Madera deteriorada)



Foto 3: Puertas de metal



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

divelio m r Firma y Sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



Foto 7: Muro perimetral



Foto 8: Reparación y mantenimiento de sisterna (rotoplas)



Foto 9: Reparación de cocina (plancha)



Foto 10: Reparación de muro de contención



Foto 11: Reparación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

divelio m r

Firma y Sello del Presidente de la OPF



En Arrieta

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

