

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0247-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Lamina en mal estado



Foto 2: Sustitucion de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitución de piso por torta de concreto



Foto 4: Sustitución de canal de pvc por metal




Foto 5: Lavados en mal estado



Foto 6: Depósito de agua quebrado en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidelino Ramirez Bernardo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

