



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Unión Frontera, aldea la Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0249-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 1: Lamina deteriorada



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Mantenimiento de puertas metales



Foto 5: Sustitución de puertas metalicas



Foto 6: Mantenimiento de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bullina Perez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Unión Frontera, aldea la Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0249-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Pintura deteriorada



Foto 2: Sustitución de pintura



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block



Foto 4: Sustitución de malla galvanizada




Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: Reparación de cableado electrónico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ballina Perez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

