



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Posonicapa Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0251-43	FECHA:	6/06/2025




Foto1: Lámina en mal estado




Foto 2: Estructura del techo en malas condiciones




Foto 3: Estructura de techo en mal estado



Foto 4: Vidrios quebrados



Foto 5: Ventanales deteriorados



Foto 6: Pintura en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Posonicapa Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0251-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Lámina en mal estado



Foto 2: Estructura del techo en malas condiciones



Foto 3: Estructura de techo en mal estado



Foto 4: Vidrios quebrados





Foto 5: Ventanales deteriorados



Foto 6: Pintura en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
