

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Horno de Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0253-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Mantenimiento a portones de metal (Lijado y pintado)



Foto 2: Repello y cernido




Foto 3: Sustitución de estructura de metal mas vidrio



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de accesorios en inodoros



Foto 6: Repello y cernido de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marix Rivera Alig

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Horno de Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0253-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: Repello y cernido de pared



Foto 8: Sustitución de chapa



Foto 9: Sustitución de estructura de metal mas vidrio



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto por granito



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 12: Sustitución de accesorios en inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Rivera Miguel

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

