

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0255-43	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Ventana deteriorada y vidrios rotos



Foto 2: Piso en mal estado



Foto 3: Piso en malas condiciones



Foto 4: Canales y bajadas de agua




Foto 5: Cuneta deteriorada




Foto 6: Pintura deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

