

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta aldea Las Pilas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pilas, Cuilco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0257-43	FECHA:	22/09/2025



Foto1: Sustitucion de puertas de metal



Foto 2: Sustitución de portones



Foto 3: Sustitución de ventanas



Foto 4: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5: Sustitución de estructura portante de madera por metalica



Foto 6: Sustitucion de pila de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

