

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Queva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0264-43	FECHA:	6/06/2025




Foto1: Estado de la lámina deteriorado



Foto 2: Madera en mal estado



Foto 3: Acesoio de baño deteriorado



Foto 4: Instalacion de azulejos en la estufa rural



Foto 5: Sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 6: Pintura de pared en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

