

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sostí Grande Ixcaman
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0265-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: La lámina de la escuela lleva varios años sin cambio y ya se encuentra en mal estado



Foto 2: Lámina deteriorada



Foto 3: Lámina deteriorada




Foto 4: Lámina deteriorada



Foto 5: Estructura de techo deteriorado




Foto 6: Estructura de techo en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Virgilio Vasquez Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

