

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Julián la Lucha, aldea Santa Rosa canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0269-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Cubierta de lámina




Foto 2: Estructura de techo.




Foto 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado y pintado).




Foto 4: Sustitución de chapas.




Foto 5: Sustitución de puertas.



Foto 6: Mejoramiento de piso granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Julián la Lucha, aldea Santa Rosa canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0269-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustrucción de ventanas.



Foto 8: Sustrucción de vidrios.



Foto 9: Sustrucción de balcones de metal.




Foto 10: mantenimiento a valcones de metal.



Foto 11: Mejoramiento de piso de torta de concreto.



Foto 12 : Mejoramiento de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Julián la Lucha, aldea Santa Rosa canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0269-43	FECHA:	20/03/2025




Foto13: Pintura de muros interiores y exteriores.



Foto14: Mejoramiento de red de drenaje, línea principal aguas negras .



Foto15: Mejoramiento de red de agua potable.



Foto16: Sustitución de estufa rural completa.




Foto17: Mejoramiento a muebles de cocina .



Foto18 : Sustitución de pila de concreto con dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello del Director de Centro Educativo Público

