



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, aldea Islam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0271-43	FECHA:	



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: estructura de techo en mal estado.




Foto 3: Piso deteriorado




Foto 4: Porton de la escuela



Foto 5: Circulación con malla deteriorada




Foto 6: Estufa Rural en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás D. M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

