

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MONUMENTO ALDEA HACIENDITA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-1457-43	FECHA:	7/05/2025



Foto 1: MURO PERIMETRAL



Foto 2: MURO PERIMETRAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Agustin AP

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

