

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta aldea Las Pilas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-5690-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Lámina en mal estado




Foto 2: Soporte de madera deteriorado



Foto 3: Puerta en mal estado



Foto 4: Ventana de madera



Foto 5: Piso deteriorado



Foto 6: Fogon de cocina deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

