



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan, Aldea Cuá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4808-43	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto 1: Lamina de la escuela en mal estado



Foto 2: Lamina de la escuela en mal estado



Foto 3: Entechado de los servicios sanitarios en mal estado



Foto 4: Entechado de los servicios sanitarios en mal estado



Foto 5: Infraestructura escolar decolorida




Foto 6: Infraestructura escolar decolorida y sin pintar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Susana García

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan, Aldea Cuá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4808-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Tinas del servicio sanitario en mal estado




Foto 8: Porton de ingreso al establecimiento en mal estado



Foto 9: Instalacion electrica en mal estado y sin funcionamiento



Foto 10: Grietas en el pasillo de la escuela por sismos



Foto 11: Grietas en el pasillo de la escuela por sismos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Roberto García

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

