



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro Ven
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4809-43	FECHA:	27/11/2025



Foto1: Pintura en exteriores e interiores.



Foto 2: Sisterna por dentro, probando el funcionamiento.



Foto 3: Sisterna repellada por fuera.




Foto 4: Instalación de focos.




Foto 5: Instalación de toma correintes.




Foto 6: Instalación de plafoneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro Ven
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4809-43	FECHA:	27/11/2025



Foto1: Colocación de nueva lámina troquelada.



Foto 2: Cambio de soportes de madera por metal y lámina.



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal.



Foto 4: Mantenimiento y cambio de puertas de metal..



Foto 5: Levantamiento de torta de cemento en mal estado.



Foto 6: Colocación de tubos para caída de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---