



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro Ven
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4809-43	FECHA:	2/12/2025



Foto1: Escuela totalmente pintada.



Foto 2: Sisterna funcionando correctamente.




Foto 3: Sisterna reparada por fuera.



Foto 4: Cableado y accesorios instalados y reparados.



Foto 5: Toma corrientes instalados.



Foto 6: Accesorios de energía eléctrica instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro Ven
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-4809-43	FECHA:	2/12/2025



Foto1: Láminas instaladas.




Foto 2: Soportes de metal instalados y trabajo finalizado.



Foto 3: Puertas de metal reparadas.



Foto 4: Puertas de metal instaladas.



Foto 5: Torta de cemento terminadas.




Foto 6: Caídas de Agua fluvial instalada las tuberías.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

