

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta aldea Las Pilas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-5690-41	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Lámina en mal estado



Foto 2: Soporte de madera deteriorado



Foto 3: Puerta en mal estado



Foto 4: Ventana de madera



Foto 5: Piso deteriorado



Foto 6: Fogon de cocina deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN Aldea Las Pilas Cuilco Huehuetenango, Guatemala, C.A.
---	--	---	--