



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yerba Buena Parte Alta, aldea Yerba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-5710-42	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Estado de la lámina



Foto 2: Soporte en mal estado



Foto 3: Lavamanos en mal estado



Foto 4: Instalacion de energia en mal estado



Foto 5: Piso en mal estado




Foto 6: Vidrios de ventanas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yerba Buena Parte Alta, aldea Yerba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-5710-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: Puerta de madera en mal estado



Foto 8: Piso en mal estado



Foto 9: Portón en mal estado



Foto 10: Pintura deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

