



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yerba Buena Parte Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-6422-45	FECHA:	20/03/2025



Foto:1. Techo de lámina en mal estado y elementos de fijación



Foto :2. Soporte de techo de madera muy deteriorada




Foto:3. Ventanas sin protección



Foto: 4. Piso de torta de cemento en mal estado



Foto: 5. Paredes despintadas y deterioradas



Foto: 6. accesorios deteriorados y lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ecoquini Detants

Firma y sello del Presidente de la OPP



Quintana

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Guilico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yerba Buena Parte Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-6422-45	FECHA:	20/03/2025




Foto :7. Malla deteriorada



Foto : 8. Cocina deteriorada sin utensilios







Foto :9. Muros y paredes sin repellar



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.

Esequiel Delgado

Firma y sello del Presidente de la OPE



Quintana

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

