

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Cuilco                                                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | cantón Las Flores, Caserío El zapotillo, aldea Buena Vista La |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-7151-43 | FECHA:                         | 5 de mayo de 2025                                             |



Foto1: Lamina en mal estado



Foto 2: estructura de techo en mal estado.



Foto 3: Piso deteriorado



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial




Foto 5: pintura deteriorada




Foto 6: deposito de agua en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la ORF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

