

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Manguito, aldea Vuelta Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-7153-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas de metal



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Piso



Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Manguito, aldea Vuelta Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-7153-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico



Foto 9: Reparación y mantenimiento de sisternas/ Depósito de agua.



Foto 10: Reparación de cocina



Foto 11: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

