



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiquihuil aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-7218-42	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: Sustrutución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta.



Foto 4: Sustitución de portón de metal.



Foto 5: Sustutución de balcones.



Foto 6: Sustitución de piso de torta, por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y avanzar el número de hoja.

Juventino Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

