



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOM TZALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0030-45	FECHA:	5/9/2025




Renglón 1: Sustitución de puertas de madera por metal



Renglón 2: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio



Renglón 3: Sustitución de soporte de madera por metal



Renglón 4: Canales y bajadas en mal estado




Renglón 5: Cuneta de concreto en mal estado




Renglón 6: Aplicación de pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTON
NOMBRE DEL	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL	ALDEA JOM TZALA
ESTABLECIMIENTO:	13-05-0030-45	FECHA:	5/9/2025




Renglón 9: Mejoramiento de circulación de malla galvanizada y tubo HG



Renglón 11: Sistema eléctrico necesita reparación



Renglón 13: Sustitución de pila de cemento



Renglón 14: Repello y blanqueado necesario en paredes



Renglón 15: Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ángel Bascopé Miguel
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

