

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0031-45	FECHA:	06 de junio del 2025



Foto 1: Vidrios rotos



Foto 2: Balcones oxidados



Foto 3: Piso en malas condiciones



Foto 4: Repello en mal estado



Foto 5: Mejoramiento de cuneta posterior en aulas.



Foto 6: Desprendimiento de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificando el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0031-45	FECHA:	06 de junio del 2025



Foto 7: Laminas rotas



Foto 8: Pared en malas condiciones



Foto 9: Filtración de humedad



Foto 10: Vidrios rotos




Foto 11: No se cuenta con conexión de energía eléctrica.



Foto 12: No cuenta con canales y bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

